



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
1ºRBM - 3º BBM - 1ºCBM
4º PELOTÃO DE BOMBEIROS MILITAR
PELOTÃO SOLDADO MAURÍCIO DA SILVA VALLS

Of. S/Nr 2019/3º BBM Gaspar, 29 de agosto de 2019.

Relatório de análise das amostras do Pregão Presencial nº082/2019

Mediante a apresentação das amostras pelas empresa licitantes, classificadas como **primeiras colocadas** do Pregão Presencial Nº 082/2019 informamos a seguir as justificativas quanto a aprovação ou reprovação dos produtos cotados.

● **DRAGGER**

Item	Equipamento	Parecer
2	Capacete	REPROVADO *1

● **HASIC**

Item	Equipamento	Parecer
3	LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO	REPROVADO *2
31	CADEIRINHA DE ESCALADA	Sim
52	LUVA CORDEX PARA RAPEL	Sim

● **SERMEDICAL**

Item	Equipamento	Parecer
5	CAPA DE CHUVA RIP STOP	Sim
27	CONJUNTO ROUPA NEOPRENE 5 MM PARA MERGULHO	Sim
32	CADEIRINHA DE ESCALADA COM PEITORAL E TALABARTE	REPROVADO *3
48	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO EM PLANOS VERTICAIS	Sim

● **SOS SUL**

Item	Equipamento	Parecer
6	BOTA EM COURO PARA COMBATE A INCÊNDIO	Sim
16	LUVAS PARA EXTRICAÇÃO (RESGATE VEICULAR)	Sim
58	BOTA TÁTICA BOMBEIRO BUSCA E SALVAMENTO	Sim

● **DESERTO**

Item	Equipamento	Parecer
1	EPI	Deserto
14	CAPACETE PARA RESGATE VEICULAR	Deserto
28	CAMISA DE GUARDA – VIDAS MANGA LONGA	Deserto

Motivação pareceres negativos:

*1 - Item 2 Capacete de combate a incêndios: Quanto à especificação “*Na parte interna do casco deverá haver proteção adicional com sistema de espuma de poliuretano semi-rígidas e ignífuga, protegendo a cabeça contra altas temperaturas e também contra impactos, posterior e lateral parcial do crânio, com o objetivo de proteger a cabeça do usuário contra altas temperaturas e também contra impactos*”, o capacete não apresenta proteção posterior do crânio, restringindo-se apenas à parte superior e anterior do crânio. Quanto à especificação “*O capacete deve ser dotado de no mínimo duas faixas refletivas resistentes a altas temperaturas, medindo aproximadamente 08 x 04 cm cada uma delas, posicionadas na parte posterior do capacete e possibilitar a utilização de sistema de comunicação*” foi realizado um pequeno teste sendo que os adesivos posicionados na parte posterior não apresentaram características reflexivas. Quanto à especificação “*viseira antiembaçante*” a viseira embaça com o uso.

*2 - Item 3 Luva de combate a incêndios: Quanto à especificação “*As qualidades mais buscadas nestas peças são: boa flexibilidade, a fim de não limitar demais os movimentos tácteis do bombeiro, além de boa resistência à abrasão, ao fogo e à água*”, foi realizado um teste manuseando mangueiras, conectores e demais equipamentos de bombeiros, com a luva calçada, sendo que a luva restringe os movimentos dos dedos e também dificultou esse manuseio de forma demasiada.

*3 - Item 32 Cadeirinha de escalada com peitoral e talabarte: Quanto à especificação “*Deverá possuir fivelas de ajuste rápido fabricadas em duralumínio que não oxidam*” o equipamento não atende, apresentando fivelas fabricadas em aço. Quanto à especificação “*Indicada para cintura entre 45cm e 130cm e Indicada para pernas entre 28cm e 75cm aproximadamente*” o equipamento não atende apresentando cintura entre 75cm e 110cm e pernas entre 50cm e 70cm. Quanto à especificação “*atender EN 12277*”, não há indicação no equipamento. Quanto à especificação “*resistência no seu ponto principal de, no mínimo 2500Kgf*” a resistência do equipamento apresentada é 15Kn.

Atenciosamente



DOUGLAS TOMAZ MACHADO - 1º Ten BM

Comandante 4º/1ª/3º BBM - Gaspar

47 9 8401-3887